

Прайс-лист на услуги по ремонту бытовой техники

Холодильники

Замена крупных компонентов холодильника

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Диагностика разобранного холодильника	590
Замена компрессора (без расходных материалов)	от 4500 до 5990
Замена испарителя (без расходных материалов)	от 3690 до 4590
Замена конденсатора (без расходных материалов)	от 3990 до 4990
Замена капиллярной трубы	от 3990 до 4590
Продувка системы азотом либо фреоном	от 1500
Добавка присадок (удалитель влаги)	от 1500

Замена мелких узлов холодильника

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Установка блока обманки для переделки на обычный компрессор	от 2500 до 5990
Замена термореле	от 3990 до 5490
Ремонт электросхемы (замена клем, частичная замена проводки, переделка комутации).	от 1990 до 4490
Мелкий механический ремонт	от 1290 до 2500
Замена пускозащитного реле	от 2990 до 4490
Замена сенсорного датчика	от 3990 до 5490
Замена сенсорного датчика в запененной части	от 4290 до 6290
Замена блока управления (электронного модуля)	от 4200 до 6700
Замена двигателя вентилятора	от 3690 до 4290

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена шлейфа (блока управления)	от 2990 до 3990
Сварочные работы	от 1990
Замена соленоидного (магнитного) клапана	от 3990 до 5490
Замена фильтра осушителя	790
Замена (пайка) клапана шредера	790
Вакуумирование системы	от 1990
Чистка узла и агрегатов	от 1990 до 2990
Замена заслонок (приводов)	от 3490 до 4990
Замена концевика (микровыключателя) света	от 2490 до 2990
Замена концевика (микровыключателя) вентилятора	от 2490 до 2990
Замена уплотнительной резины (однокамерный)	от 2990-3990
Замена уплотнительной резины (две камеры)	от 3790-4890

Замена элементов системы No Frost

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена тэн	от 3990 до 4790
Замена датчика оттайки	от 3490 до 4990
Замена плавких предохранителей	от 3490 до 4990
Замена таймера времени (системы No Frost)	от 4290 до 5590
Замена вентилятора (системы No Frost)	от 3990 до 4990

Ремонт крупных компонентов холодильника

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Ремонт испарителя (пайка)	от 3490 до 4490
Ремонт конденсатора (пайка)	от 2990 до 3990
Устранение утечки хладагента в запененной части	от 4990 до 7290
Устранение утечки хладагента	от 3290 до 4990

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Устранение промерзания изоляции холодильника	от 5500
Устранение засора капиллярной трубы	от 3290 до 4990
Удаление влаги в системе	от 2790 до 3990
Мойка, чистка конденсатора и подмоторного отсека, проверка работы, замер температуры холодильников LG и других моделей	4500

Замена мелких узлов холодильника

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Ремонт блока управления (электронного модуля)	от 6990 до 14990
Тестирование модуля управления (съем модуля, диагностика специалистом в сервисном центре и установка на штатное место)*	2500

* в случае ремонтпригодности модуля управления, тестирование идет в счет ремонта.

Мелкий ремонт

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Заправка фреона	от 2990 до 3990
Разморозка системы No Frost	от 2990 до 3790
Перенавес дверей холодильника	от 2290 до 3890
Выравнивание холодильника по уровню	от 1490 до 1990
Прочистка дренажного отверстия	от 1590 до 1990
Устранение посторонних шумов	от 1290 до 1790
Замена сетевого кабеля (вилки кабеля)	от 1990 до 2790
Замена лампочки	от 1290 до 1990
Регулировка дверей (перекос, отклонение и прочее)	от 1990 до 2990
Замена ручки	от 1790 до 2990
Частичная прочистка слива	от 1590 до 2290

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Нестандартный монтаж детали	от 1490 до 1990
Прочистка дренажной системы с полной разборкой	от 2990 до 3990

Стиральные машины

Диагностика разобранной стиральной машины	2200 руб.
---	-----------

Работа малой сложности

Наименование услуг	Стоимость (в т.ч. НДС)
Дополнительный демонтаж/монтаж встроенной техники	1500 - 2000 руб.
Замена кнопки включения	2200 - 2450 руб.
Замена ручек люка	2380 руб.
Замена стекла люка	2380 руб.
Чистка фильтра слива, чистка фильтра подачи воды	2380 руб.
Чистка сливного насоса	2380 руб.
Замена панели управления	2870 руб.
Замена/установка ремня привода	2380 руб.
Замена верхней крышки, клапана простой конструкции	2380 руб.
Подготовка стиральной машины к эксплуатации (извлечение транспортировочных болтов, регулировка по уровню, снятие блокировки и выход из тестового режима, подключение к готовым коммуникациям)	2970 руб.
Сброс ошибок электронного модуля, выход из детского режима	от 1000 - 1500 руб.
Устранение самослива с установкой обратного клапана	2380 руб.

Работа средней сложности

Наименование услуг	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена щёток	3180
Чистка коллектора якоря	3180
Замена заливного клапана	3180
Замена сливного/заливного шланга	3180
Замена/ремонт петли люка	3180
Замена/ремонт пластикового обода люка	3180
Замена/ремонт бункера дозатора	3180
Замена/ремонт шкива барабана без разбора СМ	3180
Замена/ремонт кнопки включения, сетевого фильтра, шнура	3180
Замена/ремонт датчика уровня заливного клапана	3180
Замена/ремонт ребер барабана (без разбора бака. Разбор бака оплачивается отдельно)	3180
Замена тахогенератора, датчика холла	3180
Замена аквастопа	3180
Компонентный ремонт модуля/программатора	4570 - 7000
Монтаж/демонтаж верхнего/нижнего противовеса (без демонтажа бака)	3180
Монтаж блока индикации	2870
Монтаж силового модуля	2870
Аварийное вскрытие люка/слив воды	2170
Замена сливного насоса	3180
Замена устройства блокировки люка СМ	3180
Замена манжеты барабана	2750 - 3870
Герметизация (устранение протечек)	2500 - 4000
Замена платы управления	2870
Диагностика платы управления	2000 - 2500

Сложный ремонт

Наименование услуг	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена патрубков	3180
Замена дверцы люка	3180
Замена прессостата	3180
Замена ТЭНа	3180
Замена ТЭНа суши	3180 - 4370
Замена/ремонт электродвигателя	3180
Замена подшипников электродвигателя	5650
Замена подшипников барабана (разборный бак)	6750 - 8470
Замена подшипников барабана (неразборный бак)	7670 - 8970
Замена крестовины	3270
Замена амортизаторов	3170 - 5170
Замена фланца барабана	5070
Замена суппорта бака	3670
Ремонт электросхемы	3170
Восстановление электроцепи	2870

Ремонт особой сложности

Наименование услуг	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена бака	6280 руб.
Иные работы, связанные с демонтажем / монтажом бака, его разборкой/сборкой	5470 руб.

Извлечение посторонних предметов из бака

Наименование услуг	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Без разборки машины	2380
С частичной разборкой машины	3170

С полной разборкой (в мастерской) есть возможность сделать на дому (если бак разборный)	6750 - 8470
С полной разборкой (в мастерской) есть возможность сделать на дому (если бак не разборный)	7670 - 8970
Отключение техники от коммуникации водопровода	1650

Сушильные машины

Вид услуги	Стоимость
Диагностика (входит в стоимость работ и оплачивается в случае отказа от ремонта, либо не ремонтпригодности техники)	490
Диагностика с разбором техники в мастерских	1990 (данная сумма будет включена в общую цену ремонта)
Мелкие работы	2800
Замена ручки люка	2470
Замена электронного модуля	4470
Ремонт электронного модуля	6150 - 9150
Замена дренажного насоса	5680
Замена термодатчика	3470
Замена роликов	4180
Замена двигателя	5280
Замена ремня	3970
Замена тена / ремонт тена	4470
Чистка магистрали	3970
Чистка теплообменника	1470
Чистка фильтра	1470
Замена шланга	2870
Замена сетевого шнура	2870

Замена люка	3380
Замена блокировки люка	3300 - 4470
Замена датчика влажности	3380
Частичная разборка/сборка машины	1970
Полная разборка/сборка машины	3470

Посудомоечные машины

Вид услуги	Стоимость (в т.ч. НДС)
Диагностика разобранной техники	490 руб.
Диагностика с детальным разбором	1900 руб.

Работа малой сложности

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Профилактические работы	2870 - 4870
Демонтаж / монтаж фасада	950
Демонтаж / монтаж встроенной посудомоечной машины	1500 - 2000
Замена ручек, пружин, доводчиков двери, петель, роликов корзин, замка.	2680
Замена элементов управления (кнопок, тумблеров)	2680
Замена сетевого шнура	2680
Замена сетевой кнопки	2680
Замена верхней крышки, клапана простой конструкции	2680
Замена элементов защиты от протечек	2680
Ремонт раковины поддона	2680
Замена сливного/наливного шланга	2680
Слив воды из посудомоечной машины	1650
Сброс ошибок	от 1000 - 1500

Работа средней сложности

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена/ремонт чаши	3680
Замена прессостата	3680
Замена уплотнителя двери	3680
Замена термостата/термостата сушки	3680
Замена/ ремонт импеллера	3100
Замена дозатора моющих средств	3100
Замена насоса, клапана сложной конструкции	3680
Замена фильтра грубой очистки воды в посудомоечной машине	3680
Замена датчика температуры воды	3680
Замена датчика мутности воды	3680
Замена датчика залива воды	3680
Замена термодатчика сушки	3680
Ремонт электроцепи	3680
Ремонт/замена раковины поддона	3680
Ремонт/замена сливных, заливных вентилей	3100
Ремонт/замена конденсирующего элемента	3680
Ремонт теплообменника ПММ	3680
Чистка прессостата	3100
Чистка засора с разборкой (один узел)	2870
Чистка засора без разборки (один узел)	2270
Чистка солевого отсека	3100
Чистка планки разбрызгивателя	3100
Чистка фильтра подачи воды	2270
Чистка фильтра откачки воды	2270
Чистка фильтра грубой очистки воды	2270

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Чистка фильтра циркуляции	2270
Чистка танка посудомоечной машины	2270
Чистка емкостей для моющих и ополаскивающих жидкостей	2270
Замена/ремонт поддона	3680
Замена/ремонт сушки посудомоечной машины	3680
Замена тэна	3100 - 4870
Замена тэна сушки	3100
Замена конденсатора	3100
Замена платы управления	3450
Замена таймера	2970
Замена командоуправления	2970
Замена патрубков	2970
Монтаж резервуара для воды	2970
Герметизация чаши/патрубков	3100 - 5100

Сложный ремонт

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Замена циркуляционного насоса	4270
Замена ионообменника	4270
Ремонт (восстановление) фрагментов эл. цепи без замены запчастей	3270

Ремонт особой сложности

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена аквастопа	3270 руб.
Ремонт циркуляционного насоса	от 4100 руб.
Замена корпуса	от 4100 руб.
Замена косы	от 4100 руб.

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Ремонт управляющей платы и тд.	от 4100 - 6900 руб.
Диагностика платы управления	от 1500 - 2500 руб.

Извлечение посторонних предметов

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Без разборки машины	2870
С частичной разборкой машины	от 4170
С полной разборкой (в мастерской) есть возможность сделать на дому	от 5600
Устранение поломки в ходе диагностики	1970

Телевизоры

Диагностика плазменных ТВ, OLED ТВ	990
------------------------------------	-----

Ремонт блока питания

Диагональ экрана	Кинескопный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	ЖК телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	Плазменный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
15-19"	1360	1580	-
20-25"	1420	2030	-
26-31"	1630	2360	-
32-36"	2360	3300	3720
37-42"	-	3880	4040
Более 42"	-	5150	5210

Ремонт блока управления

Диагональ экрана	Кинескопный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	ЖК телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	Плазменный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
15-19"	1580	1690	-
20-25"	1580	2200	-
26-31"	1580	2450	-
32-36"	1850	3430	3830
37-42"	-	3870	4040
Более 42"	-	5150	5200

Восстановление работоспособности матрицы (повреждение водой, обрыв шлейфа)

Диагональ экрана	ЖК телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	Плазменный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
26'-31'	от 4500	-
32'-42'	от 5600	от 5600
Более 42'	от 6700	от 6700

Ремонт подсветки экрана, замена матрицы

Диагональ экрана	ЖК телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)	Плазменный телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
26'-31'	3960	-
32'-42'	5190	6200
более 42'	от 6420	от 6800

Замена диода подсветки

Диагональ экрана	ЖК телевизор стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
15-19"	2050
20-25"	2730
26-31"	3440
32-36"	3940

37-42"	4600
Более 42"	от 4790

Мелкий ремонт

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Ремонт ПДУ	960
Чистка аппарата с разбором	710
Замена лампы	2650
Ремонт антенного входа	1450 - 2090
Ремонт видео разъемов	1450 - 2090
Ремонт аудио разъемов	1450 - 2090

Дополнительные работы

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Настройка универсального пульта (с настройкой 1 устройства)	1810
Настройка/подключение интерактивного ТВ	1740
Настройка и сортировка цифровых каналов с помощью П.О.	1910
Снятие и установка ТВ с/на кронштейн диагональ до 40 дюймов	240
Снятие и установка ТВ с/на кронштейн диагональ от 40 до 50 дюймов	350
Снятие и установка ТВ с/на кронштейн диагональ от 50 дюймов	460
Настройка универсального пульта на 1 дополнительное устройство	640
Автоматическая настройка телевизионных каналов (за 20 каналов)	540
Обжим антенного разъема (без стоимости разъема)	870
Прошивка ТВ с созданием usb носителя с официального сайта	2740

Наименование работ	Стоимость, руб. (в т.ч. НДС)
Ручная настройка телевизионных каналов (за 10 каналов)	580
Исправление схемы подключения	1430
Крепление кабеля на скобах (за 1 метр)	280
Монтаж плинтусов (за 1 метр)	240
Демонтаж плинтусов (за 1 метр)	240
Прокладка кабеля внутри плинтуса (за 1 метр)	70
Монтаж наличника (за 1 часть)	560
Демонтаж наличника (за 1 часть)	560
Поиск места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. коаксиального кабеля	280
Обучение работы на STB	1820
Подключение телевизора по HDMI кабелю	750
Обучение работе на аудио-видео технике (за 1 час и менее)	1419
Настройка SMART TV	1790
Обновление ПО на телевизоре	1790
Установка приложения в SMART TV (за 1 шт.)	1100
Оформление подписки и платных каналов	1200
Замена блока питания (без стоимости блока питания)	1640
Выполнение беспроводного подключения для связи телевизора с DVD и другими источниками AV-сигнала (установка беспроводных комплектов)	1200

Электрические плиты

Диагностика индукционных плит	490 руб.
Диагностика электрических плит с разбором	290 руб.

Отечественные электроплиты

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена термодатчика	от 1350 - 2240 руб.
Замена одной конфорки	от 1470 - 2290 руб.
Ремонт духовки	от 1470 - 3430 руб.
Замена одного элемента	от 1470 - 2290 руб.
Замена терморегулятора	от 1780 - 3520 руб.
Замена переключателя	от 1470 - 2290 руб.
Ремонт и восстановления проводки	от 1470 - 3430 руб.
Подключение отечественной плиты	1790 руб.
Ремонт уже разобранной техники ПВД	от 2730 руб.
Проверка клемм силовых разъемов	570 руб.
Очистка контактов	610 руб.
Замена стекла духовки	от 1680 - 4310 руб.

Импортные электроплиты

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена одной конфорки или элемента	от 1680 - 3840 руб.
Ремонт духовки	от 2140 - 4370 руб.
Замена переключателя	от 1790 - 2790 руб.
Замена терморегулятора	от 2140 - 3820 руб.
Подключение новой плиты	2290 руб.
Проверка клемм силовых разъемов	640 руб.
Очистка контактов	830 руб.

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена стекла духовки	от 2490 - 7940 руб.

Стеклокерамические электроплиты

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена одного элемента	от 1790 - 4160 руб.
Замена стекла варочной панели	от 3060 - 8420 руб.
Замена переключателя	от 2210 - 3430 руб.
Ремонт духовки	от 2280 - 4870 руб.
Ремонт электросхемы	от 1680 руб.
Подключение новой плиты	от 2280 руб.
Комплексный ремонт	от 2810 руб.
Профилактика или техническое обслуживание	от 2050 - 3930 руб.
Проверка клемм силовых разъемов	610 руб.
Очистка контактов	760 руб.
Ремонт электронного блока управления	от 3940 руб.

Вытяжки

Диагностика с разбором	550 руб.
------------------------	----------

Профилактика кухонной вытяжки

Тип работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Смазка двигателя с разбором	370-580 руб.
Чистка жёсткого воздуховода (в комплексе работ)	1310-1590 руб.
Чистка вытяжки от загрязнений (без демонтажа, в комплексе работ)	1090-1630 руб.
Чистка вытяжки от загрязнений (с демонтажом-монтажом, в комплексе работ)	1570-3570 руб.

Проверка электроцепей электронных плат
(в комплексе работ)

460-630 руб.

Замена и / или ремонт узлов кухонной вытяжки

Тип работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена платы управления.	2620-3110 руб.
Ремонт платы управления (простой).	2650-3900 руб.
Ремонт платы управления (сложный).	от 3790 руб.
Ремонт электропроводки (в комплексе работ)	от 930 руб.
Замена вилки (в комплексе работ)	от 890 руб.
Замена кабеля (в комплексе работ)	от 880 руб.
Замена ламп накаливания (в комплексе работ)	от 860 руб.
Замена диодных и галогеновых ламп.	от 890 руб.
Замена угольных фильтров.	от 890 руб.
Восстановление контактов в разъёмах шлейфах.	1620-2080 руб.
Замена блока сенсорного управления (без разборки)	1890-2540 руб.
Замена блока сенсорного управления (с разбором)	от 2640 руб.
Замена двигателя (простая (без демонтажа)).	2660-3370 руб.
Замена двигателя (сложная (с демонтажем)).	от 3620 руб.
Ремонт двигателя	2530-3490 руб.
Мелкий ремонт (кнопки, доп. элементы, механические элементы...)	1350-1620 руб.

Установка кухонной вытяжки

Тип работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Монтаж кухонной вытяжки (без подключения)	от 3050 руб.

Подключение кухонной вытяжки (без штробления стен)

620-830 руб.

Штробление стен

Тип работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Штробление стены под кабель (бетон)	910 руб. за п/м
Штробление стены под кабель (кирпич)	830 руб. за п/м
Штробление стены (дранка)	720 руб. за п/м
Штробление потолка под кабель	1190 руб. за п/м
Оштукатуривание штробы	440 руб. за п/м

Водонагреватели

Диагностика с разбором	290 руб.
Диагностика с разбором и слитием воды	790 руб.
Коэффициент стесненности	до 30% к общей стоимости

Ремонт

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Ремонт электропроводки	1460 - 1890 руб.
Замена розетки	1380 - 1780 руб.
Замена выключателя	930 - 1190 руб.
Восстановление силовых контактов	2060 - 2770 руб.
Замена УЗО питания	2670 - 3470 руб.
Замена магниевого анода	2990 - 3780 руб.
Замена ТЭНа (1 шт.)	3790 руб.
Замена платы управления	2140 - 2710 руб.
Ремонт платы управления	от 2350 руб.
Замена предохранительного клапана	1420 руб.
Замена блока управления температурой	1910 - 2170 руб.

Наименование работ	Стоимость (в т.ч. НДС)
Замена / ремонт датчика защиты от перегрева	2160 - 2440 руб.
Профилактическая чистка внутренней колбы накопительного водонагревателя*	3010 руб.